



Sysemt mocowania mechanicznego



Uszczelniaacz Lap Sealant należy nałożyć na zakład taśm zgodnie z rysunkiem

Min. zakład 25.0 mm
Min. 50.0 mm



Uwaga:

1. Rozstaw łączników musi być zgodny z wymaganiami projektowymi.
2. W przypadku stosowania folii niezbrojonej Sure-Seal EPDM zamiast talerzyków należy stosować płaskowniki mocujące ze stali ocynkowanej grubości min. 1.0 mm.
3. Przed wklejeniem taśmy powierzchnię zakładu należy zagruntować środkiem HP-250.
4. Na przecięciu połączeń na taśmę klejącą należy nakleić łatkę z niezulkanizowanej taśmy obróbkowej Pressure-Sensitive.
5. Na krawędziach połączeń docinanej folii zbrojonej należy nałożyć uszczelniaacz Lap Sealant.

Połączenie na taśmę 155.0 mm

CARLISLE
Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.