



System mocowania mechanicznego



Uwaga:

1. W narożniku przy przejściu sklejania z płaszczyzny poziomej w pionową należy wkleić łatkę z taśmą obróbkowej Pressure-Sensitive o min. wymiarach 150.0 x 230.0 mm. Po obwodzie łatki należy nałożyć uszczelniaacz Lap Sealant.

2. Przed wklejeniem taśmy klejącej zakład folii EPDM należy zagruntować środkiem HP-250.

Dylatacja konstrukcyjna w. 2

CARLISLE

Carlisle SynTec Incorporated

a.d. 2005 by Top-Tech Sp. j.